

ツーステージ法

スクラビイン®S 4%液とヒビスコール®液A0.5%の使用例

1 流水下で洗浄する
両腕の指先から肘関節の中枢側約5cmまでを流水下で洗浄する。

2 スクラビイン®S4%液を手のひらに取る
約5mL
1回目 1分間
両腕の指先から肘関節の中枢側約5cmまでを消毒する。

3 手のひら

4 手の甲

5 指の間
途中で上下の指を組みかえる。

6 指の背面

7 親指

8 指先

9 右手首から

10 右肘関節の中枢側約5cmまで*

11 左手首から

12 左肘関節の中枢側約5cmまで*

13 すすぎ
水が指先から肘方向にだけ流れるように行う。

14 スクラビイン®S4%液を手のひらに取る
約5mL
2回目 2分間
手順3~12に従って2分間消毒を行う。
*ただし、手順10、12は肘関節までとする。
その後、手順13に従ってすすぐ。

15 手拭き(滅菌タオル)
手指、手のひら、手の甲を拭く。

16 拭き上げる
左手首に掛けて肘関節に向かって拭き上げる。

17 外す
外側を引く。

18 捨てる

19 反対の腕も同様に行う

20 ヒビスコール®液A0.5%を手のひらに取る
約3mL
15秒間以上
両手の指先から手首までまんべんなく薬液を塗布する。

21 指先

22 手のひら

23 手の甲

24 指の間
途中で上下の指を組みかえる。

25 指の背面

26 親指

27 手首

28 乾燥
手を完全に乾かす。